

(写真1) 転倒した流向流速計




平成 18 年 4 月 6 日の設置状況



平成 18 年 4 月 22 日の状況

(写真2)



平成 18 年 4 月 21 日の地震後の泥流で、約 3m 移動したハイドロフォン